



## ご案内

2021年7月24日（土）、18番ホールからクラブハウスへのカート路にて脱線による急停止事故が発生いたしました。

原因については、該当箇所のカーブにおいて、カートのスピードが速いため、脱線急停止を引き起こしてしまったことが、調査の結果判明いたしました。

7月26日（月）減速をさせる工事が終了しましたのでご報告させていただきます。

この度は、多大なご迷惑をおかけしまして、深くお詫びいたします。何卒ご容赦のほどよろしくお願いいたします。

2021年7月